

Wichtige Sicherheitsmitteilung zu Geschirrspülern der Marken Gorenje und Körting einer bestimmten Baureihe aus den Herstellungsjahren 2003 bis 2005


Unser Lieferant, ein europäischer Spülmaschinenhersteller, informierte uns, dass durch eine mögliche Überhitzung eines elektrischen Bauteiles in sehr wenigen Fällen potenzielle Brandgefahr besteht.

Um die höchste Sicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten, haben wir uns zu einer freiwilligen Sicherheitsmaßnahme entschlossen.

Betroffen sind ausschließlich folgende Modelle von Geschirrspülmaschinen der Marken Gorenje und Körting, welche zwischen 2003 und 2005 hergestellt wurden:

GI53230W GI63330W GSI782
GI63330A GI63330AL GI53230B
GI63330B GI6530A GI53230E
GI63330E GI6530E GI53230S
GI63330S GI6530W KGI65

Sie finden diese Modellbezeichnung auf dem Typenschild wie abgebildet:



Bitte vergleichen Sie anhand der [\(PDF\)-Übersicht](#), ob Ihr Gerät tatsächlich betroffen ist.

- Die Seriennummer der betroffenen Geschirrspüler muss mit 3, 4 oder 5 starten.
- Die Modellbezeichnung, die Indexnummer sowie die Art.Nr. müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Falls Ihr Geschirrspüler in dieser Übersicht als betroffenes Gerät aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte zwecks Vereinbarung eines Reparaturtermins an unseren Kundendienst unter der kostenlosen Servicenummer **0800 7240329** von Mo-Fr. von 8 bis 17 Uhr

oder per Email: gorenje.sonderaktion@profectis.de

Die Reparatur ist für Sie kostenlos.

Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, Ihren betroffenen Geschirrspüler bis zur Reparatur während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.

Dieser Sicherheitshinweis bezieht sich nur auf die begrenzte Anzahl der hier aufgeführten Geschirrspülmaschinen und betrifft keine anderen Geräte der Marke Gorenje.