

Belangrijke Veiligediswaarschuwing

EUROM Gasstraler

Model - GS5000 (art.nr. 322491) en GS5000FM (art.nr. 322484)



Wij hebben geconstateerd dat een klein deel van de gasslangen, die standaard geleverd zijn bij de EUROM Gasstralers van het model GS5000 en GS5000FM (uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis) een fabricagefout vertoont.

Door deze fout kan gaslekkage optreden bij de koppeling van de gasslang. De lekkage wordt veroorzaakt door een slecht sluitende koppeling. Deze koppelingen (die altijd met een sleutel nr. 17 moeten worden vastgedraaid) zitten uitsluitend op gasslangen met de jaarvermelding 2013, die standaard zijn geleverd bij een GS5000 of GS5000FM (zie afb).



Als u in het bezit bent van een dergelijke gasstraler met een gasslang met jaarvermelding 2013, **stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vernietig de gasslang.**

Bevestig Euromac bv. per e-mail (info@euromac.nl) of evt. via telefoonnummer 038-3854321 de vernietiging van de betreffende gasslang. Vermeld daarbij uw naam, adres en het S.N. nummer dat achterop uw gasstraler staat. Wij sturen uw vervolgens kosteloos een nieuwe gasslang toe.

Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak.

**Euromac bv.,
Kokosstraat 20,
8281 JC Genemuiden
www.euromac.nl**