


# Wichtiger Sicherheitshinweis!

**Mögliche Brandgefahr bei integrierbaren Geschirrspülern in 45cm Breite der Marke Bauknecht.**

**Bitte überprüfen Sie Ihren Geschirrspüler!**

Nur eine begrenzte Anzahl von integrierbaren Bauknecht Geschirrspülern in 45cm Breite, die zwischen 2002 und 2004 von Bosch Siemens Hausgeräte hergestellt worden sind, ist betroffen. Mit folgenden Maßnahmen überprüfen Sie, ob Ihr Geschirrspüler betroffen ist:



1.) Notieren Sie sich die Modellbezeichnung sowie die zwölfstellige Seriennummer, die sich auf dem Typenschild in der Tür des Geschirrspülers befinden (siehe Abbildung).

2.) Vergleichen Sie dann diese Angaben mit den unten aufgeführten Modelldaten. Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der **gebührenfreien Telefonnummer**

**0800-664 49 48**

(Öffnungszeiten: Mo-Fr: 08.00-18.00 Uhr; Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Über diese Kontaktmöglichkeit erfahren Sie, welche Lösungen wir Ihnen anbieten und wie Sie überprüfen können, ob Ihr Geschirrspüler betroffen ist.

Folgende Modelle sind betroffen:

GCIK 6421 WS	8573 023 01650
GCIK 6421 IN	8573 023 01680
GCIK 6421 BR	8573 023 01660
GCIK 6421 SW	8573 023 01670
GCIE 6584 IN	8573 024 01680
GCIE 6584 AL	8573 024 01690

**Empfehlung:**

Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, betroffene Geräte nur unter Aufsicht zu benutzen.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch diese freiwillige Sicherheitsmaßnahme entstehen können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

<http://www.bauknecht.de>

Mehr