

Wichtiger Sicherheitsrückruf
HEAD Sport GmbH
Rückruf HEAD Skischuhe

31.01.2026

Article code	Model name	Production years	
606616	NEXT EDGE 85HT	Rental model	2016 2017
607056	VECTOR EVO ST		2017
607311	ADVANT EDGE 85 R	Rental model	2017
607335	RAPTOR 50HT	Rental model junior	2017 2018
607337	RAPTOR 40HT	Rental model junior	2017 2018
608033 608032	VECTOR RS 130 VECTOR RS 130S No liner		2018
608113	ADVANT EDGE 105		2018
609060	VECTOR EVO ST		2019
607121	ADVANT EDGE 95		2017
601113	FORMULA RS 120		2021
601150	FORMULA 120		2021
602113	FORMULA RS 120 GW		2022
602124	FORMULA 120 GW		2022
602127	FORMULA 120		2022

HEAD Wichtiger Sicherheitsrückruf

HEAD Sport GmbH

Rückruf HEAD Skischuhe

30.01.2026

SO IDENTIFIZIEREN SIE DIE MODELLE

Der Modellartikelcode besteht aus sechs Ziffern und ist im Fersenbereich auf der Innenseite des linken Skischuhs angegeben.



WARUM IST DAS PRODUKT GEFÄHRLICH?

Die Kunststoffschale im Sohlenbereich kann bei normalem Gebrauch reißen, was die Stabilität des Skischuhs beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen kann.

WAS IST ZU TUN?

Verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr.

Wenden Sie sich unter Verwendung der unten angegebenen Kontaktdaten an HEAD, um Ihr Produkt zu melden.

Befolgen Sie die Anweisungen von HEAD, um das Produkt zurückzusenden und einen gleichwertigen Ersatz oder eine Rückerstattung zu erhalten.

ABHILFEMASSNAHMEN

Verbraucher, die von diesem Rückruf betroffen sind, können entweder ein kostenloses Ersatzpaar Skischuhe vergleichbarer Qualität oder eine vollständige Rückerstattung des ursprünglichen Kaufpreises erhalten. Bitte kontaktieren Sie HEAD unter den unten angegebenen Kontaktdaten, um die gewünschte Abhilfemaßnahme zu vereinbaren.

KONTAKT

Head Germany GmbH

E-Mail: reparaturservice@de.head.com **Telefon:** 0049-89 90 99 95 - 47

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Informieren Sie bitte auch Ihre Familie und Freunde über diesen Rückruf.