






Wichtiger Sicherheitsrückruf
HEAD Sport GmbH
Rückruf HEAD Skischuhe

Article code	Model name	Production years	
605048	VECTOR RS	2015	
606052	VECTOR EVO XR	2016 2017	
606035	VECTOR EVO ST	2016	
606115	ADVANT EDGE 95	2016	
601105	FORMULA 130 RS	2021	
601140	FORMULA 130		

Wichtiger Sicherheitsrückruf HEAD Sport GmbH Rückruf HEAD Skischuhe

31.01.2026

WIE MAN DIE MODELLE IDENTIFIZIERT

Die Modell-Artikelnummer besteht aus sechs Ziffern und ist im Fersenbereich auf der Innenseite des linken Skischuhs markiert.



WARUM IST DAS PRODUKT GEFÄHRLICH?

Die austauschbaren Zehen- und Fersenplatten (gelbe Farbe) im Sohlenbereich können bei normalem Gebrauch Risse bekommen, was die Stabilität des Skischuhs beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen kann.

WAS IST ZU TUN?

- Verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr.
- Wenden Sie sich unter Verwendung der unten angegebenen Kontaktdaten an HEAD.

ABHILFEMASSNAHMEN

Wenn Ihre Skischuhe von diesem Rückruf betroffen sind, wenden Sie sich bitte an HEAD. Wir helfen Ihnen dabei, die am besten geeignete und schnellste Lösung zu finden, indem wir Ihnen entweder ein kostenloses Ersatzteil zum Selberaustauschen der gelben Zehen- und Fersenplatten anbieten oder einen Sportfachhändler in Ihrer Nähe finden, der das Problem kostenlos beheben kann.

KONTAKT

Head Germany GmbH

E-Mail: reparaturservice@de.head.com **Telefon:** 0049-89 90 99 95 - 47

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Informieren Sie bitte auch Ihre Familie und Freunde über diesen Rückruf.