

ZEEMAN RUFT ARTIKEL 68524 BABYJACKE ZURÜCK.

Die betreffende Artikelnummer ist A68524 / C92375 Babyjacke. Die Artikelnummer findest du auf dem Waschetikett an der Innenseite des Artikels und auf der Quittung. Die betroffene Ware wurde vom 17. Juli 2024 bis zum 22. Januar 2026 verkauft.

WARUM IST DIESES PRODUKT GEFÄHRLICH?

Aus Nachforschungen hat sich gezeigt, dass sich die Knöpfe der Babyjacke mit der Artikelnummer 68524 lösen können. Das birgt Erstickungsgefahr beim Verschlucken. Deshalb entspricht der Artikel nicht den geltenden Sicherheitsanforderungen.

WAS IST JETZT ZU TUN?

Solltest du diesen Artikel gekauft haben, nutze ihn bitter ab sofort nicht mehr und gib ihn in einer Filiale in deiner Nähe zurück, damit wir dir den Betrag zurückerstatten können.

LÖSUNG

Gib dieses Produkt in einer Zeeman-Filiale in deiner Nähe zurück, damit du den Betrag erstattet bekommst.

KONTAKTINFORMATIONEN

- E-Mail Adresse: service@zeeman.com
- Kundenservice Deutschland: 02821 3939 996. An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr.
- Kundenservice Österreich: 0800 10 25 16. An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr.

Sag's weiter – diese Rückrufaktion ist wichtig!